


- Saldatore
- Welder
- Soldador



Attrezzature per il montaggio delle cinghie di trasporto in poliuretano, con o senza rinforzo, saldabili a caldo.

Equipments for the setting up of the Polyurethane Transmission belts with or without reinforcement, hot-weldable.

Equipo para el ensamblaje de las correas de transporte System Star, con o sin refuerzo, soldables con calor.

Conettore/P - Conettore/P - Conettore/P



Conettore 3p+ completo di ml 3 di cavo e paletta.

3p+ connectors complete with 3-m-long cable and blade.

Conector 3p+ con 3 m. de cable y lámina.

Saldatore modello AT12 957 completo di trasformatore.


Welder model AT12 957 complete with transformer.

Soldador modelo AT12 957 con transformador.

Sald mod.957



Pinza AT12



Pinza AT12 per trattamento cinghie.

Pliers AT12 for belt treatment.

Pinza AT12 para tratamiento correas.

Teflon /AL. - Teflon /AL. - Teflon /AL.



Teflon per alte temperature 50 X 2 mm.

Teflon for high temperatures 50 x 2 mm.

Teflón para altas temperaturas 50 x 2 mm.

Forbice AT12 per trattamento cinghie.

Scissors AT12 for belt treatment.

Tijeras AT12 para tratamiento correas.

Forbice AT12

